

CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30 08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona) Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547 e-mail: crn@crntp.com http:// www.crntecnopart.com



EW 4800



EW 4800

UNIVERSAL CONTROLLERS

Reguladores de temperatura y reguladores de proceso

Teclas



UP

Recorre las opciones del menú Aumenta los valores Programable desde parámetro (ver párrafo H31)



DOWN

Recorre las opciones del menú Reduce los valores Programable desde parámetro (ver párrafo H32)



Accede al menú QuickStart Función de ESC (salida)



Set

Accede al punto de intervención Accede al Menú de Programación Activa las funciones Confirma los comandos

Display y Led



Set value (SV):

Visualiza el punto de intervención, el valor de los parámetros, el estado de las funciones y los estados.

Process value (PV):

Visualiza el valor del proceso, las etiquetas de los parámetros, de las alarmas y de las funciones.



Parpadea si el autotuning está activado; OFF en caso contrario;

S.Str

ON si la función Soft Start está activada; OFF en cualquier otro caso;

out1 out2

ON para salida activada; OFF en caso contrario; Intermitente por retraso, protección o activación bloqueada;

Διιχ

ON para salida activada;OFF en caso contrario;

ALARMA

ON en caso de alarma: OFF en caso contrario. Parpadea para alarma desactivada;



Indica si la temperatura visualizada está expresada en °C o en °F;

Configuración del Punto de Intervención



1 Pulse y suelte la tecla 'set' cuando el display muestre la pantalla inicial.



intervención 2.



mientras que en el display SV se visualiza el

valor actual del Punto de intervención.





3 Use las teclas 'UP' 2 En el display PV se visualiza la etiqueta SEt1, (SUBIR) y 'DOWN' (BAJAR) para modificar el valor del Punto de intervención Vuelva a pulsar la tecla 'set' para ver el Punto de visualizado en el display SV.





o espere a que se cumpla el tiempo máximo (15 s) para memorizar el nuevo valor; a continuación, el display regresará a la pantalla inicial.

Menú de programación

El menú de programación contiene todos los parámetros necesarios para configurar el funcionamiento del instrumento y posee dos niveles de visualización nivel de usuario y nivel de instalador:



- Pulse la tecla 'set' desde la pantalla principal durante 3 segundos para acceder al menú Programación de Parámetros:
- a continuación, se visualizará la etiqueta USEr que corresponde al nivel de usuario del menú.



Acceso al nivel de usuario (User):

• Mientras se visualiza la etiqueta **USEr** pulse y suelte la tecla 'set' para acceder a las carpetas de parámetros del nivel de usuario.



Acceso al nivel de instalador (InSt):

 Mientras se visualiza la etiqueta USEr pulse las teclas 'UP' y 'DOWN', para abrir la etiqueta InSt que permite acceder a las carpetas de parámetros del nivel de instalador.
 Mientras se visualiza la etiqueta InSt, pulse y suelte la tecla 'set'.

Cómo modificar el valor de los parámetros (en ambos niveles):



• Use las teclas 'UP' y 'DOWN' para recorrer las carpetas del nivel de usuario y pulse la tecla 'set' para acceder a los parámetros de la carpeta seleccionada (por ejemplo: carpeta **ALAr**).



- Al pulsar la tecla 'set' en correspondencia de **ALAr** se visualizará el primer parámetro de la carpeta como se indica a continuación:
- display PV: etiqueta del parámetro (PAO)
- display SV: valor actual del parámetro (0)

Pulse la tecla 'set' para recorrer todos los parámetros de la carpeta.



• Para modificar el valor del parámetro visualizado, use las teclas 'UP' y 'DOWN'. Al terminar de configurar el parámetro según el valor deseado, pulse 'fnc' o espere a que se cumpla el tiempo máximo (15 segundos) para memorizar dicho valor.



• A continuación, pulse y suelte la tecla 'fnc' para regresar a los niveles de visualización superiores.

En todos los niveles de menús, pulsando la tecla "fnc" o una vez transcurrido el tiempo máximo (15 segundos) el sistema regresa al nivel superior y memoriza el último valor visualizado en el display.

Menú QuickStart

Pulse la tecla 'fnc' desde la pantalla principal para acceder al menú QuickStart que contiene algunas funciones especiales, como la Carpeta de Funciones y la Carpeta de Alarmas (si hay al menos una alarma), útiles para configurar y controlar el instrumento.



Tras presionar la tecla 'fnc', pulse las teclas UP v DOWN para recorrer las carpetas del menú.



Para acceder a la carpeta, pulse la tecla set Cuando se visualice la etiqueta seleccionada.

A continuación, se describe la estructura del menú y las funciones de cada carpeta:

Carpetas de Funciones

Pulse la tecla 'set' cuando se visualiza la etiqueta FnC para acceder a las funciones.



Se visualizará la etiqueta y el estado actual de la función. Para recorrer las funciones presentes pulse la tecla 'set'.



Para modificar el estado de una función, use las teclas UP y DOWN.

Función	Etiqueta de función	Estado por defecto	D.I.	Tecla	Indicador Función activada
Soft Start	SStr	ON	1	1	LED SStr ON
Stand -by	Stnb	OFF	5	5	1
Autotuning ⁺	Auto	OFF	7	7	LED Tun intermitente
Start ciclos de trabajo / quebradas	StEP	OFF	8	8	/
Reset ciclos de trabajo /	rStS	OFF	-	-	1
Reset PID ⁺	rStP	OFF	-	-	1

Notas

Carpeta de Alarmas



Pulse la tecla 'set' cuando se visualiza la etiqueta ALAr para acceder a la carpeta de alarmas. Dentro de esta carpeta se memorizan todas las alarmas controladas por el instrumento.

Si no hay alarmas activadas, la carpeta no se visualiza en el menú.

Si hay alarmas, pulse las teclas UP y DOWN para verlas y seleccionarlas.

^{*} Para que se visualice debe haber al menos una alarma activada.

Label	Alarma	Causa	Efectos	Solución del problema
E1	Sonda 1 (regulación) averiada	valores detectados fuera del campo de lectura nominal sonda de regulación averiada o en cortocircuito, sonda abierta	Etiqueta E1 presente en la pantalla principal pero no en la carpeta ALAr ;	Revisar el cableado de las sondas Sustituir la sonda
HA1	Alarma de alta temperatura	valor detectado por la sonda > HA1/2 transcurrido un tiempo equivalente a "tAO" (vea el esquema "ALARMASDE MÍN. MÁX". y descripción de los parámetros "HA1/2", "Att" y "tAO")	Creación alarma en la carpeta ALAr con etiqueta HA1/HA2	Espere a que la temperatura detectada por la sonda 2 sea menor que HA1/2-AFd
LA1	Alarma de baja temperatura	valor detectado por la sonda < LA1/2 transcurrido un tiempo equivalente a "tAO" (vea el esquema "ALARMASDE MÍN. MÁX." y parámetros "LA1/2", "Att" y "tAO")	Creación alarma en la carpeta ALAr con etiqueta LA1/LA2	Espere a que la temperatura detectada por la sonda supere LA1/2-AFd Pulse la tecla para apagarla de forma manual
EAL	ALARMA externa	regulación de alarma con retardo especificado por el parámetro H14 proveniente de la D.I. activo si H11=9 ó 10 (vea H11 y H14)	El piloto de alarma se enciende de forma fija. Señalización de alarma en la carpeta ALAr con etiqueta EAL . Si H11 =10 los reguladores se bloquean.	Si H11=10 los reguladores se reactivan sólo tras desactivar la entrada digital
tOA	Tiempo máx. Autotuning	Operación de autotuning no ha terminado en el tiempo máximo establecido con el par. AtO.	El autotunig se detiene Se visualiza en el display SV la etiqueta tOA	Pulse la tecla 'set' para restablecer la visualización normal.
nOC	Error Autotuning	Operación de autotuning fallida antes de que haya transcurrido el tiempo máximo AtO	El autotunig se detiene. Se visualiza en el display SV la etiqueta nOC	Pulse la tecla 'set' para restablecer la visualización normal.

ALARMAS DE MÁX.- MÍN.

Temperatura en valor absoluto (par "Att"=0) Abs(olute)

Temperatura en valor relativo al punto de ajuste (par "Att"=1) rEL(ative)



Alarma de temperatura mínima	Temperatura menor o igual que LA1/2 (LA1/2 con signo)	Temperatura menor o igual que el ajuste +LA1/2 (LA1/2 sólo positivo)	
Alarma de temperatura máxima	Temperatura mayor o igual que HA1/2 (HA1/2 con signo)	Temperatura mayor o igual que el ajuste +HA1/2 (HA1/2 solo positivo)	
Restablecimiento tras alarma de temperatura mínima	Temperatura mayor o igual que LA1/2+AFd	Temperatura mayor o igual que el ajuste + LA1/2 + AFd ajuste - LA1/2 +AFd	
Restablecimiento tras alarma de temperatura máxima	Temperatura menor o igual que HA1/2-AFd	Temperatura menor o igual que set+HA1/2-AFd	

[†] funciones visibles si H01 = 2 - 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
† Si lo pulsa mientras se ejecuta un ciclo, el instrumento pasa a estado de STOP. En este estado, el tiempo de ciclo se detiene y vuele a iniciarse al pulsar el mando de START

**** Se visualiza solo si hay ciclos de trabajo habilitados. Al pulsarlo el ciclo se pone a cero y el instrumento regresa al la posición de STOP

Carpeta de Programas

El instrumento permite programar 2 secuencias distintas de 8 pasos cada una. Cada uno de estos pasos se puede configurar dentro de la carpeta **StEP** del menú de programación de parámetros vea la "Carpeta STEP" de la pág.3).

Para entrar en la carpeta **Pro** y poder seleccionar una de las 2 secuencias de paso (programa) posibles, pulse la tecla 'set'.



Una vez programado el programa, podrá activarlo con la función **StEP** dela carpeta Funciones.



Para señalizar la ejecución en curso de un programa, el instrumento visualiza en la pantalla **SV** el paso actual, desde el primero (Paso 0) al último previsto (Paso 7).

Copy Card

La Copy Card (tarjeta de memoria) es un accesorio que se conecta al puerto serie TTL y permite programar rápidamente los parámetros del instrumento (carga y descarga de un mapa de parámetros en uno o más instrumentos del mismo tipo). Las operaciones de carga (etiqueta UL), descarga (etiqueta dL) y formateo de la llave (etiqueta Fr) se efectuarán del siguiente modo:



- La carpeta 'FPr' del nivel USEr del menú de programación contiene los mandos necesarios para usar la Copy Card. Pulse 'set' para acceder a las funciones.
- Utilice 'UP' y 'DOWN' para ver la función deseada. Pulse la tecla 'set' para ejecutar la función seleccionada (cargar, descargar o formatear).
- Si la operación se realiza con éxito, la pantalla muestra **y**, en caso contrario visualiza **n**.

Descarga desde "reset: Conecte la llave con el instrumento apagado. Al encenderse el instrumento se cargan en el mismo los parámetros de programación; terminado el chequeo de pilotos, el display mostrará durante un período de unos 5 segundos:

- · la etiqueta dLY en caso de operación realizada con éxito
- · la etiqueta dLn si la operación fracasa



NOTAS:

- Tras la operación de descarga el instrumento funcionará con las regulaciones del nuevo mapa que se acaba de cargar.
- · Vea carpeta FPr en 'Parámetros' de pág.4-5.
- conecte la Copy Card de modo que quede hacia arriba el escrito "MEMORY MODULE"

Contraseña

Es posible limitar el acceso a todos los niveles de gestión de parámetros con una contraseña. Para activar las dos contraseñas posibles, configure los parámetros PA1 y PA2 de las carpetas 'diSP' (PA1 en el nivel **USEr** y PA2 en el nivel **InSt**). La contraseña se activa si el valor del parámetro PA1/PA2 es distinto de 0





 Para entrar en el menú "Programación" mantenga pulsada la tecla "set" durante más de 5 segundos". Si está activada, el sistema solicitará la CONTRASEÑA de acceso; vuelva a pulsar 'set'.





 Si la contraseña PA1 está activada (distinta de 0) deberá introducir el valor correspondiente con las teclas UP (SUBIR) y DOWN (BAJAR) y pulsar la tecla 'set' para confirmar.

Si la contraseña introducida es incorrecta, el dispositivo volverá a mostrar la etiqueta 'PA1' y deberá repetir la operación. La contraseña PAS2 del nivel InSt funciona de forma análoga a la contraseña PAS1. out2 out1 Tun. aux S.Str

Carpeta STEP

Sólo se visualiza en el nivel de instalador (**InSt**). Dentro de la carpeta **StEP** puede memorizar dos programas de trabajo formados, como máximo, por 8 pasos cada uno; para programar los pasos es necesario configurar 9 parámetros. A continuación, se describe cómo configurar correctamente dichos parámetros. Pulse y suelte la tecla 'set' cuando se visualiza la etiqueta de la carpeta **StEP** para acceder a la carpeta:




- Use las teclas 'UP' y 'DOWN' para seleccionar uno de los 2 programas disponibles y pulse 'set' cuando se visualiza 1 ó 2.
- A continuación, se visualizará el primer parámetro (01) del primer paso (00); para recorrer los parámetros, pulse la tecla 'set'.



 Para modificar el valor de los parámetros, use las teclas 'UP' y 'DOWN'

Todas las etiquetas están formadas por 4 cifras que indican el paso y el número del parámetro que contienen:





Indica el número de parámetro (de 01 a 09)

Para salir de un nivel de la carpeta **StEP** sólo tiene que pulsar la tecla 'fnc' o esperar a que se cumpla el tiempo máximo (15 segundos).

Descripción de los parámetros - Tabla de parámetros (Carpeta STEP)

- 0x01 Retardo de activación del paso. Determina el retardo de activación del paso a partir del momento de start. Si se trata del primer paso del programa, podrá activarlo con la tecla Start process. Durante el tiempo de retardo programado, el set de funcionamiento es el definido por la modalidad de fin de paso.
- **0x02** Duración del paso. Determina la duración del paso: en horas/minutos, si vale 0 establece el final del paso al alcanzar la temperatura.
- 0x03 Duración desde el start o desde el momento en que se alcanza el punto de intervención. Determina si la duración del paso se debe calcular desde el start real del mismo (valor 0) o desde el momento en que se alcanza el punto de intervención (valor 1) dentro del paso.
- 0x04 Punto de intervención. Determina el set de regulación del paso.
- 0x05 Regulador activado. Indica el regulador que está activado en el paso:

 On1=on/off1;
 On2=on/off2;
 Ne=zona neutra;
 Cyc=cíclico;

 PH=Pid heating;
 PC=Pid cooling;
 PHC=Pid heating/cooling;
- 0x06 Habilita/inhabilita soft start. Indica si la función Soft Start se ha de habilitar durante el paso.
- 0x07 Relé AUX mode. Indica el estado del relé AUX, si está configurado, durante el paso: ON, OFF y Duty Cycle
- 0x08 Modalidad de fin de paso. Indica una de las siguientes modalidades para conclusión del paso:
 - 1= fin programa;
 - 2*= pasar al paso siguiente manteniendo el punto de intervención actual;
 3= pasar al paso siguiente en espera del nuevo punto de intervención (sin regla);
 - 4= regresar al inicio de quebrada;
 - 5= regresar a quebrada n. xx;
 - 6= duración infinita, mantener el punto de intervención
- 0x09 Regresar a quebrada n.xx. indica el número de quebrada al que se ha de regresar. Este parámetro sólo es válido si el parámetro 0x08 es 5.

Parámetros de Carpeta STEP Programas 1 y 2							
Parámetro	Rango	Por defecto	Unidad de medida	Nivel			
0x01	099:59	0	horas/min	InSt			
0x02	099:59	00:59	horas/min	InSt			
0x03	01	0	Flag	InSt			
0x04	3282910	0	horas	InSt			
0x05	06	0	núm	InSt			
0x06	01	0	Flag	InSt			
0x07	01	0	Flag	InSt			
0x08	17	2	núm	InSt			
0x09	07	0	núm	InSt			

^{* ¡}ATENCIÓN! El parámetro 0708 corresponde al parámetro 0x08 presente en el último paso del programa, lo que significa que no podemos seleccionar para dicho parámetro los valores 2 y 3.

Carpetas de Parámetros Dinámicas

Las dos carpetas **Pid** y **Aut** se visualizan sólo si el instrumento ha sido programado para una regulación PID, es decir, sólo si el parámetro **H01** es 2-3-7-8-9-10-11.

Estas carpetas contienen subcarpetas. Antes de salir de una de ellas deberá guardar los parámetros. A continuación se describe cómo navegar dentro de las dos carpetas dinámicas **Pid** y **Aut:**



Pulse la tecla 'set' cuando se visualiza la etiqueta **Pid** para ver la etiqueta de la primera subcarpeta **PrH**.

Use las teclas UP y DOWN para recorrer las subcarpetas.







Pulse la tecla 'set' cuando se visualiza la subcarpeta deseada para acceder a los parámetros.

Para recorrer los parámetros pulse la tecla 'set'; para modificar un valor pulse las teclas UP y DOWN.

Antes de salir del nivel de subcarpetas pulsando la tecla 'fnc' o al cumplirse el tiempo máximo (15 segundos), el Sistema le preguntará si desea guardar las modificaciones efectuadas.

Use UP y DOWN para seleccionar **y** (guardar) o **n** (no guardar) y, a continuación, pulse 'set' para salir de la carpeta.

Tabla de parámetros

	Parámetro	Rango	Por defecto	Unidad de medida	Nivel
	SP1	LS1HS1	0.0	°C / °F	
	SP2	LS2HS2	0.0	°C / °F	
	OS1	30.030.0	0	°C / °F	InSt
_	db1	0.030.0	1.0	°C / °F	USEr/InSt
'n	dF1	30.030.0	1.0	°C / °F	USEr/InSt
etiqueta	HS1	50.02910.0	800.0	°C / °F	USEr/InSt
nk	LS1	328140	200	°C / °F	USEr/InSt
etic	HA1	502910	2910	°C / °F	USEr/InSt
	LA1	328300	328	°C / °F	USEr/InSt
r 1	dn1	0255	0	seg	InSt
g	do1	0255	0	horas	InSt
n	di1	0255	0	horas	InSt
Regulador 1	dE1	0255	0	seg	InSt
Œ	On1	0255	0	horas	InSt
	OF1	0255	1	horas	InSt

Descripción de Parámetros

SP1/SP2 Punto de intervención 1/2 Punto de intervención de regulación

REGULADOR 1/2 (carpeta con etiqueta "rE1"/"rE2")

OS1/OS2 Offset punto de intervención 1/2. Valor de temperatura de sumar algebraicamente al punto de intervención en caso de set reducido habilitado, no puede ser 0.

db1/db2 Banda de intervención sobre punto de intervención 1/2

dF1/dF2 Banda diferencial punto de intervención 1/2. Con signo negativo funcionamiento Calor, con signo positivo funcionamiento Frío. Si dF1=0 regresa a SP1/2, dF1=db1

HS1/HS2 Valor máximo atribuible al punto de intervención 1/2.

LS1/LS2 Valor mínimo atribuible al punto de intervención 1/2.

HA1/HA2 Alarma de máxima. Límite superior de temperatura (cuyo estado de valor absoluto o relativo está regulado por "Att", presente en el menú instalador, carpeta ALAr) que determina la activación de la alarma.

LA1/LA2 Alarma de mínima. Límite inferior de temperatura (cuyo estado de valor absoluto o relativo está regulado por "Att" presente en el menú instalador, carpeta ALAr)) que determina la activación de la alarma.

			F -	He'd '	
	Parámetro	Rango	Por defecto	Unidad de medida	Nivel
	OS2	30.030.0	0	°C / °F	InSt
	Db2	0.030.0	1.0	°C / °F	USEr/InSt
23	DF2	30.030.0	1.0	°C / °F	USEr/InSt
etiqueta rE2	HS2	50.02910.0	800.0	°C / °F	USEr/InSt
eta	LS2	328140	200	°C / °F	USEr/InSt
<u>6</u>	HA2	502910	2910	°C / °F	USEr/InSt
ē	dn2	328300 0255	328 0		USEr/InSt InSt
5	do2	0255	0	seg	InSt
<u>o</u>	di2	0255	0	horas	InSt
Regulador	dE2	0255	0	seg	InSt
ga	On2	0255	0	horas	InSt
ፚ፝	OF2	0255	1	horas	InSt
	Regulador I	PID - Pr		I	
	run	01	1	Flag	InSt
	dut	-100100	0	%	InSt
	Pid Heating		Ŭ	70	mot
	bP	0.1999.9	50.0	horas	USEr/InSt
	ti	09999	600	seg	USEr/InSt
	td	09999	150	seg	USEr/InSt
	biA	-100100	0	núm	InSt
Ξ	tt	09999	300	seg	USEr/InSt
Ö	С	0100	0	núm	InSt
Pid	SLO	0100	0	núm	InSt
	SHI	0100	100	núm	InSt
딤	PEd	0100	20	seg.	USEr/InSt
Reg.	Pid Cooling	- PrC**		<u> </u>	•
å	bP	0.1999.9	50.0	horas	USEr/InSt
	ti	09999	600	seg	USEr/InSt
	td	09999	150	seg	USEr/InSt
	biA	-100100	0	núm	InSt
	tt	09999	300	seg	USEr/InSt
	С	0100	0	núm	InSt
	SLO	0100	0	núm	InSt
	SHI	0100	100	núm	InSt
	PEd	201310	20	seg	USEr/InSt
	Autotuning				
	tun(2)	01	0	flag	USEr/InSt
	AtO	1100	10	horas	USEr/InSt
	Adt	01	10	Flag	InSt
	PrE	01	1	Flag	InSt
	ASA	01	1	Flag	InSt
_		Heating - PAH		riag	1110(
ੜ		P/Pi/Pd/Pid	Pid	núm	InSt
etiqueta AUtO	Fun APL	0100	Pia 1	núm horas	InSt
ţa	biAt		50	horas	
ank		0100		núm	InSt
ətic	APr AHr	0100 0.0100.0	50 0.3	núm	InSt InSt
-		Cooling - PAC		horas	iiiot
				núm	InCt
	Fun	P/Pi/Pd/Pid	Pid 1	núm	InSt
	APL biAt	0100	50	horas	InSt
	biAt	0100	50 50	núm	InSt
	APr	0100	50	núm	InSt
	AHr	0.0100.0	0.3	horas	InSt
*	AOL	020/420/001/ 005/010	020	núm	USEr/InSt
* (2)	AOF	rO/Er/cPH/ cPc/diS	rO	núm	USEr/InSt
AnOu(2) **				ГІоо	USEr/InSt
ta AnOu(2) **	AOS	Aon/AoF	AoF	Flag	OOLIMIIOC
ueta AnOu(2) **		Aon/AoF 3282910	AoF 0	núm	USEr/InSt
etiqueta AnOu(2) ***	AOS				

	Parámetro	Rango	Por defecto	Unidad de medida	Nivel
STEP(3)	Pro 1	parámetr	os del pro	grama 1	InSt
	Pro 2	parámetr	os del pro	grama 2	InSt
etiqueta SFt	dSi	025	0	horas	InSt
a S	Std	0255	0	horas/min/s	InSt
ret	unt	02	1	núm	InSt
ij	SEn	03	1	núm	InSt
ē	Sdi	030	0	horas	InSt
сГс	Con	0255	0	horas	InSt
15	CoF	0255	0	horas	InSt
_	Att	AbS/rEL	AbS	flag	InSt
۱a	AFd	150	2	°C / °F	InSt
a /	PAO	010	0	horas	USEr/InSt
etiqueta Alar	SAO	024	0	horas	USEr/InSt
tiq	tAO	0255	0	horas	USEr/InSt
Ф	AOP	nC/nO	nC	Flag	InSt
Þ	PSt	t/d	t	flag	InSt
Ad	dEA	014	0	núm	InSt
)ta	FAA	014	0	núm	InSt
etiqueta Add	PtY	n/E/o	E	núm	InSt
eti	StP	1b/2b	1b	flag	InSt
	LOC	n/y	n	Flag	InSt
etiqueta diSP	PA1	0999	0	núm	InSt
	PA2	0999	0	núm	InSt
	ndt	n/y	у	Flag	InSt
eta	CA1	-3030	0	horas	USEr/InSt
Вb	CAi	02	2	núm	USEr/InSt
eti	LdL	-3282910	-328	°C / °F	USEr/InSt
	HdL	-3282910	2910	°C / °F	USEr/InSt
	dro	01	0	Flag	USEr/InSt
	Н00	ntc/Ptc/pt10/ tcJ/tcH/tcS/ tcr/tct/Pt1	Pt1	flag	InSt
	H01	011	4	núm	USEr/InSt
	H02	015	5	seg	InSt
	H06	n/y	у	flag	InSt
	H08	02	2	núm	InSt
etiqueta CnF	H10	0255	0	núm	USEr/InSt
၁	H11 (2)	010	0	núm	InSt
leta	H13 (2)	03	0	núm	InSt
igu	H14 (2)	0255	0	horas	InSt
et	H21	no/nc/noP/ ncP	noP	núm	InSt
	H22	04	0	núm	InSt
	H25	01	0	núm	InSt
	H31	08	0	núm	InSt
	H32	08	0	núm	InSt
	rEL tAb	/	/	núm	USEr/InSt USEr/InSt
_	tAD	/	/	núm	
etiqueta FPr	UL	/	/	/	USEr/InSt
queta	dL	/	1	/	USEr/InSt USEr/InSt
E GE	Fr	1	/	1	USEI/INSt

NOTAS:

- (1) Carpeta visible si H01= 2-3-7-8-9-10-11.
- (2) Visible sólo si H01=7
- (3) Carpeta presente sólo en los modelos con salida analógica
- (4) Vea el apartado "Carpeta STEP" de la pág.3.
- (5) Estos parámetros sólo se visualizan en los modelos con entrada digital
- * Estas subcarpetas sólo se visualizan en H01=2-7-8-10
- ** Estas subcarpetas sólo se visualizan en H01=3-7-9-11
- *** La carpeta ÁnOu sólo se visualiza en los modelos con salida analógica

CARPETA PARÁMETROS PROGRAMA 1/2

(carpeta con etiqueta "StEP")

Subcarpeta parámetros programa 1/2

Dentro de la carpeta StEP hay 2 subcarpetas con los parámetros que componen los pasos de cada programa. Puede programar 2 programas distintos de 8 pasos cada uno y 9 parámetros por paso.

Vea la "Carpeta STEP" de la pág. 5

REGULADOR SOFT START (carpeta con etiqueta "SFt")

vea "Soft Start", pág.

Valor escalón regulador Soft Start dSi

Duración del escalón regulador Soft Start (unidad de medida Std

definida por unt)

unt Unidad de medida para la duración del escalón (define la unidad

de medida de Std)

SEn Selección regulador para función Soft Start. Establece el regulador en el que se ha de habilitar la función Soft Start. 0=inhabilitado: 1=habilitado en regulador 1;

2=habilitado en regulador 2 3=habilitado en reguladores 1 y 2;

Sdi Banda desactivación automática de la función Soft Start

REGULADOR CÍCLICO (carpeta con etiqueta "cLc")

vea "Regulador Cíclico", pág.7

Tiempo de ON salida regulador cíclico Con CoF Tiempo de Off salida regulador cíclico

REGULADOR ALARMA (carpeta con etiqueta "ALAr")

Modalidad parámetros HA1/HA2 y LA1/LA2:

Abs=absolutos; rEL=relativos;

Afd Diferencial de las alarmas

PAO Tiempo de exclusión de alarmas de temperatura al encender el

instrumento tras falta de tensión.

SAO Tiempo máximo para señalización de alarma "punto de intervención no alcanzado"

tAO Tiempo de retardo para señalización de alarma de temperatura. AOP

Polaridad de la salida alarma: nc=normalmente cerrada; no=normalmente abierta;

COMUNICACIÓN (carpeta con etiqueta "Add")

Pts Selección del protocolo: t=Televis; d=Modbus dEA

índice del dispositivo dentro de la familia

(valores válidos de 0 a 14)

FAA f amilia del dispositivo (valores válidos de 0 a 14) El par de valores FAA y dEA son la dirección de red del dispositivo y se indica con el siguiente formato "FF.DD"

(donde FF=FAA y DD=dEA).

PtY Bit de paridad Modbus: n=none; E=Even; o=odd;

StP Bit de stop Modbus: 1b=1 bit; 2b=2 bit;

(carpeta con etiqueta "diSP") DISPLAY

Bloqueo del teclado (ajustes y teclas). Existe siempre la LOC posibilidad de entrar en la programación de los parámetros y modificarlos, incluyendo el estado de este parámetro para desbloquear el teclado. y = sí; n = no.

PA₁ Contraseña 1. Cuando está habilitada (valor distinto de 0) constituye la llave de acceso para los parámetros de nivel de usuario (USEr).

Contraseña 2. Cuando está habilitada (valor distinto de 0) PA2 constituye la clave de acceso para los parámetros de nivel de instalador (inSt).

ndt Visualización con punto decimal. y = sí; n = no.

calibración 1. Valor de temperatura positivo o negativo que se CA₁ suma al leído por la sonda 1, según la configuración del parámetro "CA"

CAi Intervención de la calibración:

0=suma sólo la temperatura visualizada;

1=suma sólo la temperatura utilizada por los reguladores, sin alterar la visualizada;

2=suma sólo la temperatura visualizada, que se corresponde con la utilizada por los reguladores;

LdL Valor mínimo que visualiza el instrumento.

HdL Valor máximo que visualiza el instrumento.

selecciona el modo de visualización en °C o °F de la dro temperatura leída por la sonda. 0 = °C, 1 = °F.

NOTA: al pasar de °C a °F o viceversa NO se modifican los valores del punto de ajuste, del diferencial, etc. (p. ej. set=10 °C se convierte en 10 °F)

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN (carpeta con etiqueta "CnF")

Selección del tipo de sonda: H₀0

ntC=Ntc; PtC=Ptc; Pt10=Pt1000; tcJ=tcJ; tcH=tCK;

Pt1=Pt100; tcS=tcS; tcr=tcr; tct=tct:

H01 Configuración de reguladores:

H01	Descripción	OUT1	OUT2
0	free	H21	H22
1	ON/OFF	H/C	H22
2	PID Calor	Н	H22
3	PID Frío	С	H22
4	dos ON/OFF independientes	H/C	H/C
5	dos ON/OFF dependientes	H/C	H/C
6	zona neutra	H/C	H/C
7	PID Calor-Frío	Н	С
8	PID Calor-ON/OFF	Н	H/C
9	PID Frío-ON/OFF	С	H/C
10	PID Calor-alarma	Н	Alarma
11	PID Frío- alarma	С	Alarma

H02 Tiempo de activación de las funciones del teclado. En las teclas ESC, UP y DOWN que están asociadas a una segunda función debe configurar el tiempo de activación. Salvo para la función aux que dispone de un retardo fijo de 0,5 segundos.

H06 Tecla o entrada digital aux/luz activados con instrumento en OFF

0=n=no activados: 1=v=activados: Modalidad de funcionamiento en Stand By:

H08 0=caso 1; 1=caso 2; 2=caso 3;

H10 Retardo de activación de las salidas desde Power on; Tiempo de retardo mínimo de activación de los servicios en caso de puesta

en marcha tras falta de tensión:

H11 Configuración y polaridad de la entrada digital:

0=inhabilitado: 1=activa/desactiva soft start; 2=activa/desactiva OSP: 3=activa/desactiva regulador cíclico; 4=activa/desactiva salida aux; 5=activa/desactiva stand-by;

6=petición de mantenimiento; 7=activa/desactiva autotuning;

8=activa/desactiva paso control; 9=alarma externa:

10=alarma externa bloqueo de reguladores;

H13 Polaridad y prioridad de entradas digitales:

nc=normalmente cerrada; no=normalmente abierta; noP=normalmente abierta con prioridad;

ncP=normalmente cerrada con prioridad;

Retardo para activación de entradas digitales; H14

H21* Configuración de la salida digital:

0=inhabilitada; 1=alarma; 3=aux/luz: 5=zumbador; 4=stand-by;

H22* Configuración de salida digital 2: Análogo a H21

ver tabla parámetro H01

H25 Habilitación del zumbador (sólo si lo hay):

n=inhabilitado; y=habilitado;

H31 Configuración de la tecla UP:

> 0=inhabilitado; 1=activa/desactiva soft start: 2=activa/desactiva OSP: 3=activa/desactiva regulador cíclico: 4=activa/descativa salida aux; 5=activa/desactiva stand-by; 6=petición de mantenimiento; 7=activa/desactiva autotuning;

8=activa/desactiva paso control; Configuración de la tecla DOWN: Análogo a H31 **H23**

rEL Versión del dispositivo: parámetro de sólo lectura.

tAb Reservado: parámetro de sólo lectura.

COPY CARD (carpeta con etiqueta "Fpr") vea "Copy Card", pág.4

UL UpLoad: enviar parámetros de instrumento a CopyCard. dL downLoad: enviar parámetros de Copy Card a instrumentos.

Fr Formateo. Borra todos los datos introducidos en la llave.

Descripción de los reguladores

Regulador PID Autotuning

El regulador PID se puede utilizar en lugar del regulador on/off, cuando se necesita mayor precisión de regulación.

Habilitación:

El regulador PID está habilitado si:

• H01 = 2-3-7-8-9-10-11 (ver Parámetros, carpeta CnF)

Esta configuración del parámetro H01 activa la visualización de las carpetas Pld y Aut en el Menú de Programación de parámetros.

Configuración de parámetros:

Es necesario configurar el parámetro run.

Este parámetro permite seleccionarla modalidad de regulación entre manual * (Duty Cycle) y automática (PID).

Configure, el parámetro run=1.

A continuación, el instrumento estará habilitado para la regulación PID y la carpeta PId aparecerá en el Menú de Programación. Modifique el valor de los parámetros de la carpeta para mejorar las prestaciones de la regulación: también podrá modificar dichos parámetros en modalidad automática por medio de la función **Autotuning**

* si selecciona la modalidad manual (run=0) deberá configurar el porcentaje de activación dut (vea en 'Parámetros' de pág. 6). Consecuentemente programe el periodo parcializado con el Duty Cycle por medio del parámetro PEd (vea en 'Parámetros de págs. 6-7)

Autotuning

La programación de los parámetros de regulación PID se puede simplificar con la función Autotuning, la cual permite calcular en automático los valores de los parámetros PID.

El autotuning se activa por medio de la función dedicada contenida en la Carpeta de Funciones (vea el Menú QuickStart de la pág. 2) o por medio de la tecla, si está configurada (vea el par. H31, H32 en Parámetros' de pág. 7).

El led Tun del instrumento parpadea para señalizar la ejecución en curso del autotuning.

Configuración de la Modalidad

Si el parámetro H07 es 7 (regulación PID calor-frío) deberá efectuar 2 veces el Autotuning: una para el frío y una para el calor. En esta modalidad también se visualiza el parámetro tun en la subcarpeta PA de la carpeta Aut; dicho parámetro permite

seleccionar la modalidad de ejecución del Autotuning: calor(tun=0) frío(tun=1)

Para ejecutar el autotuning en modalidad PID calor-frío (H01=7) es necesario que actúe como se indica a continuación:


- configure H01=7
- configure tun=0
- active la función Autotuning de la Carpeta de Funciones
- espere a que se ejecute la función Autotuning
- configure tun=1
- active la función Autotuning de la Carpeta de Funciones

Regulador ON / OFF

El instrumento tiene 2 reguladores de tipo ON/OFF que el usuario puede configurar con el parámetro H01:

- H01=4, 5 regulador de umbral
- H01=5 regulador de ventana

dF1<0	dF2>0	H01	tipo de regulación
calor	frío	4	Puntos de intervención independientes
calor	frío	5	Puntos de intervención dependientes
-	-	6	Zona Neutra (o ventana)




Esquema de regulación ONOFF independiente. Las dos salidas se comportan como si fueran completamente independientes

Esquema de regulación ONOFF dependiente. El punto de intervención 2 SP2 regula en función de SP1

Esquema de regulación ON-OFF Zona Neutra (o ventana). NOTA: si dF1 y dF2 son =0 las salidas se desexcitan al alcanzar SP1

Protección de salidas



El estado de error de la sonda provoca las siguientesacciones:

- · visualización en el display del código E1
- activación del regulador como se indica en los parámetros On1/On2 y OF1/OF2 si han sido programados para duty cycle

On1/On2	OF1/OF2	Salida del compresor
0	0	OFF
0	>0	OFF
>0	0	ON
>0	>0	dc

Regulador Auxiliar

El regulador auxiliar se puede activar configurando la entrada digital (Digital Input) como auxiliar (parámetro H11=4) o con la tecla (parámetro H31 o H32=4): para ello hay que establecer el mando del regulador como aux (auxiliar) por medio de los parámetros H21(22)=4.

Esta función permite activar el relé si estaba desexcitado o excitarlo en caso contrario. El estado se memoriza para conservar el funcionamiento correcto en caso de interrupción del suministro eléctrico, salvo que se configure el parámetro H11=4 (aux); en este caso el relé reflejará el estado de la entrada digital.

El parámetro H13 permite definir las prioridades/polaridad para la activación con tecla o desde entrada digital.

NOTA: El significado de la entrada digital (D.I.) ha de ser el mismo: por ejemplo si el relé se activa desde la D.I. y se apaga desde la tecla, no cambia de estado al volver a activar la D.I. porque se ha desexcitado desde la tecla.

Soft Start

NOTA: La función de SOFT START se puede seleccionar con la tecla, desde la D.I. o desde la función.

El regulador Soft Start permite configurar el gradiente de temperatura para alcanzar un determinado punto de intervención en un tiempo predefinido.

Con esta función se obtiene de forma automática un aumento progresivo del punto de intervención de regulación del valor Ta (Temperatura ambiente en el momento de encendido) hasta el valor configurado en el display; esto permite frenar, en salida, el aumento de temperatura reduciendo el riesgo de "overshooting".

Regulador Cíclico

NOTA: La función CICLO PERIÓDICO se puede seleccionar con la tecla o desde la entrada digital

Esta función se puede asociar a ambas salidas de relé (configurando los parámetros H21, H22 =2) y permite efectuar una regulación "Duty Cycle" con los intervalos establecidos por los parámetros Con y CoF.

Tabla de Sondas

Sonda	Rango	Límites de error para sonda	Resolución	Precisión (a 25 ºC)
PTC	-55150 °C	-60155 °C	0,1 °C (0,1 °F)	0,5% del final de escala + 1 dígito
NTC	-50110 °C	-55115 °C	0,1 °C (0,1 °F)	0,5% del final de escala + 1 dígito
Pt1000	-200800 °C	-210810 °C	0,2 °C	0,5% del final de escala + 1 dígito
TCJ	-40760 °C	-50770 °C	0,6 °C (0,6 °F)	0,5% del final de escala + 1 dígito
тск	-401350 °C	-501360 °C	0,6 °C (0,7 °F)	0,5% del final de escala + 1 dígito (en toda la escala) 0,3% del final de escala + 1 dígito (-40800 °C)
тсѕ	01600 °C	-101610 °C	0,6 °C (0,8 °F)	0,5% del final de escala + 1 dígito (en toda la escala) 0,3% del final de escala + 1 dígito (-40800 °C)
TCR	01600 °C	-101610 °C	0,6 °C (0,7 °F)	0,5% del final de escala + 1 dígito (en toda la escala) 0,3% del final de escala + 1 dígito (-40800 °C)
TCT	-40350 °C	-50360 °C	0,6 °C (0,7 °F)	0,5% del final de escala + 1 dígito
Pt100	-200800 °C	-210810 °C	0,1 °C (0,2 °F)	0,5% del final de escala + 1 dígito (en toda la escala) 0,2% del final de escala + 1 dígito (-150300 °C)


DATOS TÉCNICOS


	EW4820	EW4821	EW4822			
Protección frontal	IP65					
Caja	Cue	rpo plástico de resina PC+ABS UL9	4 V-0			
Dimensiones	Fi	rontal 48x48 mm, profundidad 113 n	nm			
MONTAJE	Sobre	panel, con plantilla de montaje 45x	45 mm			
Temperatura de uso		-5 °C55 °C				
Temp. de almacenamiento		-20 °C85 °C				
Humedad del ambiente de uso y almacenamiento		1090% RH (no condensante)				
Rango de visualización		Vea la Tabla de Sondas				
Entrada analógica	1 entrada seleccionable desde parámetro H00					
Entrada digital		1 entrada digital sin tensión				
Serie	TTL para conexión con Copy Card o Televis System	-TTL para conexión con Copy Card o Televis System / -puerto serie RS-485 (sólo Configuración B)	TTL para conexión con Copy Card o Televis System / puerto serie RS-485			
Salidas Analógicas #	Salida analógica V-I: 0-1V,0- 5V,0-10V,020mA,420mA (sólo configuración A)		Configuración A : Salida analógica I: 0-1V, 0-5V, 0-10V Configuración B : Salida analógica V: 020mA, 420mA			
Salidas digitales (configurables) - salida OUT1 - salida OUT2	1 SPDT 3A 250 V 1 SPST 2A 250 V					
Salida del zumbador		Sólo en los modelos que lo prevén	r .			
Precisión	Vea la Tabla de Sondas					
Resolución	Vea la Tabla de Sondas					
Consumo	2,45W (modelo 12-24V/12-36V) 2,40W (modelo 95-240 V)					
Alimentación	12-24\	2,40W (modelo 95-240 Va) /a ±10% / 12-36Vc ±10% / 95-240 V	′a ±10%			


*Cargas máximas pilotables en la salida analógica

3	
tipo de salida	carga pilotable
0-1 V	20mA con resistencia mínima de carga 50 Ohm
0-5 V	20mA con resistencia mínima de carga 250 Ohm
0-10 V	20mA con resistencia mínima de carga 500 Ohm
0-20mA	350 Ohm
4-20mA	350 Ohm


ESQUEMAS ELÉCTRICOS







TELEVIS SYSTEM



Los sistemas de telegestión Televis se pueden conectar a través del puerto serie TTL (deberá utilizar el módulo de interfaz TTL- RS 485 BUS ADAPTER 130 o 150). Para configurar el instrumento, deberá entrar en la carpeta con la etiqueta "Add" y usar los parámetros "dEA" y "FAA".

MONTAJE MECÁNICO

El instrumento ha sido diseñado para el montaje a panel. Realice un orificio de 45x45 mm e introduzca el instrumento fijándolo con los soportes suministrados.

No monte el instrumento en lugares muy húmedos y/o sucios; es adecuado para el uso en ambientes con polución ordinaria o normal. La zona próxima a las ranuras de refrigeración del instrumento ha de estar bien ventilada.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

¡Atención! Trabaje sobre las conexiones eléctricas sólo y únicamente con la máquina apagada. El instrumento posee una regleta de tornillos para la conexión de cables eléctricos con sección máx. de 2,5 mm² (un sólo conductor por borne para las conexiones de potencia): la capacidad de los bornes se indica en la etiqueta del instrumento. Las salidas del relé no tienen tensión. No supere la corriente máxima permitida; en caso de cargas superiores, utilice un contactor de la potencia adecuada.

Asegúrese de que el voltaje de la alimentación corresponda al requerido por el instrumento.

La sonda no se caracteriza por ninguna polaridad de conexión y puede prolongarse utilizando un cable bipolar normal (tenga en cuenta que la prolongación de las sondas afecta al comportamiento del instrumento desde el punto de vista de la compatibilidad electromagnética EMC: realice el cableado

con atención). Es conveniente mantener los cables de la sonda, de la alimentación y el cable del puerto serie TTL separados de los cables de potencia.

11 / 12

RESPONSABILIDAD Y RIESGOS RESIDUALES

Eliwell Controls no es responsable de los daños provocados por:

- la instalación y el uso distintos de los previstos y, en especial, no conformes con lo previsto por las prescripciones de seguridad establecidas por las normativas y/o contenidas en esta documentación;
- la utilización en cuadros que no garanticen una adecuada protección contra las descargas eléctricas, el agua y el polvo en las condiciones de montaje efectivas;
- la utilización en cuadros que permitan acceder a componentes peligrosos sin la utilización de herramientas;
- la manipulación y/o alteración del producto:
- la instalación y el uso en cuadros no conformes con las normativas y las disposiciones de ley vigentes.

EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD

La presente publicación es propiedad exclusiva de Eliwell Controls, la cual prohíbe su reproducción y divulgación si su autorización. Se ha puesto el mayor cuidado en la realización de la presente documentación; no obstante, Eliwell Controls no es responsable de cuanto derivado de su utilización

Dígase del mismo modo de toda persona o empresa implicada en la creación de este manual. Eliwell se reserva el derecho de aportar cualquier modificación, estética o funcional, en cualquier momento y sin previo aviso.

CONDICIONES DE USO

USO PERMITIDO

Con el fin de lograr una mayor seguridad, el instrumento debe instalarse y utilizarse según las instrucciones suministradas y en particular, en condiciones normales, no deberán ser accesibles las piezas con tensiones peligrosas.

El dispositivo deberá protegerse adecuadamente del agua y del polvo según su aplicación y ser accesible sólo con el uso de una herramienta (con excepción del frontal).

El dispositivo es idóneo para equipos refrigerantes de uso doméstico y/o similares y su seguridad se ha verificado según las normas armonizadas europeas de referencia. El aparato está clasificado:

- según su construcción, como un dispositivo de mando automático electrónico para incorporar;
- según sus características de funcionamiento automático, como dispositivo de mando por acción de tipo 1 B;
- como un dispositivo de clase A respecto a la clase y estructura del software.

Está totalmente prohibido cualquier otro uso distinto del permitido.

Se debe tener en cuenta que los contactos de relé suministrados son de tipo funcional y están sometidos a desgaste: los dispositivos de protección previstos por la normativa del producto o bien sugeridos por el sentido común, según específicas exigencias de seguridad, han de realizarse fuera del instrumento.



ELIWELL CONTROLS s.r.l.

Via dell'Industria. 15 Zona Industriale Paludi 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY Telephone +39 0437 986111 Facsimile +39 0437 989066 Internet http://www.eliwell.it

Technical Customer Support:

Telephone +39 0437 986300

Email: techsuppeliwell@invensyscontrols.com

Invensys Controls Europe An Invensys Company

3/2006 E cód. 9IS44040



